



## RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES

**ICC INDUSTRIAL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.**  
**Endereço: ICC – G2**

DATA: 17/01/2026



- **Imagem 1,2,3,4 e 5**
- **LOCAL:** Bueiros
- **NÃO CONFORMIDADE:** Falta de telas
  
- **RECOMENDAÇÃO/AÇÃO CORRETIVA:** É necessário realizar a instalação de telas de proteção nos bueiros para evitar o acesso de pragas ao local.
  
- **Imagem 6**
- **LOCAL:** Área de descarte
  
- **NÃO CONFORMIDADE:** /
- **RECOMENDAÇÃO/AÇÃO CORRETIVA:** Faz-se necessária a construção em outro local, em razão da sobrecarga dos varais existentes.
  
- **Imagem 7**
- **LOCAL:** Porta das docas
  
- **NÃO CONFORMIDADE:** Frestas nas bases
- **RECOMENDAÇÃO/AÇÃO CORRETIVA:** Executar vedação das bases das portas das docas para evitar acesso de pragas no local.
  
- **Imagem 8**
- **LOCAL:** Docas
  
- **NÃO CONFORMIDADE:** Frestas na base
- **RECOMENDAÇÃO/AÇÃO CORRETIVA:** Executar vedação das bases das portas das docas para evitar acesso de pragas no local.