


RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES

ICC INDUSTRIAL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.
Endereço: Avenida João Antônio Meccatti, 1221 – Galpão 3 e 4 - Prédio Área
D1 – **ICC G7**

DATA: 26/01/2026





• **Imagem 1**

LOCAL: 7D23

- **NÃO CONFORMIDADE:** Água empoeçada
- **RECOMENDAÇÃO/AÇÃO CORRETIVA:** Realizar a eliminação imediata da água empoeçada, identificando e corrigindo a causa raiz (desnível do piso, drenagem insuficiente ou obstruída). Ajustar o nivelamento da superfície e/ou melhorar o sistema de escoamento para evitar o acúmulo de água. Manter inspeções periódicas para garantir a eficácia da correção e prevenir reincidências.

• **Imagem 2**

- **LOCAL:** Calhas

- **NÃO CONFORMIDADE:** Acúmulo de sujeira / Falta de limpeza
- **RECOMENDAÇÃO/AÇÃO CORRETIVA:** Realizar a limpeza imediata das calhas, removendo resíduos acumulados que possam comprometer o escoamento da água. Estabelecer rotina de inspeção e limpeza periódica, garantindo o correto funcionamento e prevenindo entupimentos e acúmulo de água.

• **Imagem 3 E 4**

LOCAL: 07b02 / 07b12

- **NÃO CONFORMIDADE:** Beg com levedura exposta

- **RECOMENDAÇÃO/AÇÃO CORRETIVA:** Realizar a proteção imediata do bag contendo levedura, utilizando embalagem ou cobertura adequada para evitar contaminação. Avaliar as condições de armazenamento, garantindo que o material permaneça devidamente fechado, identificado e protegido. Reforçar a orientação aos colaboradores quanto às boas práticas de armazenamento e manuseio, prevenindo recorrências.
- **Imagem 5,6,7 E 8**
LOCAL: G7
- **NÃO CONFORMIDADE:** Trincas na parede
- **RECOMENDAÇÃO/AÇÃO CORRETIVA:** Avaliar a extensão e a causa das trincas na parede. Realizar o reparo adequado, com tratamento das fissuras, aplicação de massa apropriada e posterior acabamento (selagem e pintura), garantindo superfície íntegra, lisa e de fácil higienização.