

26/04/2025

Endereço: Avenida João Antônio Meccatti, 1221 – Galpão 3 e 4 - Prédio Área D1 – ICC,
Bairro Jardim Planalto, Jundiaí/SP. CEP: 13.211-223.



Local	FÁBRICA
Não Conformidade	BAG COM RESÍDUOS DE LEVEDURA NO CHAO DA FABRICA.
Ação Corretiva	É necessário manter o local limpo para que não ocorra a presença de pragas atraídas pelos resíduos.

26/04/2025

Endereço: Avenida João Antônio Meccatti, 1221 – Galpão 3 e 4 - Prédio Área D1 – ICC,
Bairro Jardim Planalto, Jundiaí/SP. CEP: 13.211-223.



Local	PISO DA PRODUÇÃO.	
Não Conformidade	RESÍDUOS DE LEVEDURA.	
Ação Corretiva	É necessário manter o local limpo para evitar a presença de pragas no local.	

26/04/2025

Endereço: Avenida João Antônio Meccatti, 1221 – Galpão 3 e 4 - Prédio Área D1 – ICC,
Bairro Jardim Planalto, Jundiaí/SP. CEP: 13.211-223.



Local	PISO DA PRODUÇÃO.	
Não Conformidade	RESÍDUOS DE LEVEDURA.	
Ação Corretiva	É necessário manter o local limpo para evitar a presença de pragas no local.	

26/04/2025

Endereço: Avenida João Antônio Meccatti, 1221 – Galpão 3 e 4 - Prédio Área D1 – ICC,
Bairro Jardim Planalto, Jundiaí/SP. CEP: 13.211-223.



Local	FÁBRICA	
Não Conformidade	RESÍDUOS DE LEVEDURA NO CHÃO E NAS ESTRUTURAS.	
Ação Corretiva	É necessário manter o local limpo para evitar a presença de pragas no local.	

26/04/2025

Endereço: Avenida João Antônio Meccatti, 1221 – Galpão 3 e 4 - Prédio Área D1 – ICC,
Bairro Jardim Planalto, Jundiaí/SP. CEP: 13.211-223.



Local	FÁBRICA
Não Conformidade	RESÍDUOS DE LEVEDURA NO CHÃO E NAS ESTRUTURAS.
Ação Corretiva	É necessário manter o local limpo para evitar a presença de pragas no local.

26/04/2025

Endereço: Avenida João Antônio Meccatti, 1221 – Galpão 3 e 4 - Prédio Área D1 – ICC,
Bairro Jardim Planalto, Jundiaí/SP. CEP: 13.211-223.



Local	FÁBRICA	
Não Conformidade	RESÍDUOS DE LEVEDURA NO CHÃO E NAS ESTRUTURAS.	
Ação Corretiva	É necessário manter o local limpo para evitar a presença de pragas no local.	

26/04/2025

Endereço: Avenida João Antônio Meccatti, 1221 – Galpão 3 e 4 - Prédio Área D1 – ICC,
Bairro Jardim Planalto, Jundiaí/SP. CEP: 13.211-223.



Local	SALA DE ASSEPSIA
Não Conformidade	RESÍDUOS DE LEVEDURA NA COBERTURA.
Ação Corretiva	É necessário realizar a limpeza do local para evitar a presença de pragas no local.

26/04/2025

Endereço: Avenida João Antônio Meccatti, 1221 – Galpão 3 e 4 - Prédio Área D1 – ICC,
Bairro Jardim Planalto, Jundiaí/SP. CEP: 13.211-223.



Local	PRODUÇÃO
Não Conformidade	FRESTA NA PAREDE DA PRODUÇÃO
Ação Corretiva	É necessário providenciar a vedação para evitar para evitar cair levedura no local.

26/04/2025

Endereço: Avenida João Antônio Meccatti, 1221 – Galpão 3 e 4 - Prédio Área D1 – ICC,
Bairro Jardim Planalto, Jundiaí/SP. CEP: 13.211-223.



Local	FÁBRICA	
Não Conformidade	RESÍDUOS DE LEVEDURA NO BALDE E NA MÁQUINA.	
Ação Corretiva	É necessário realizar a limpeza do local para evitar a presença de pragas no local.	

26/04/2025

Endereço: Avenida João Antônio Meccatti, 1221 – Galpão 3 e 4 - Prédio Área D1 – ICC,
Bairro Jardim Planalto, Jundiaí/SP. CEP: 13.211-223.



Local	FÁBRICA
Não Conformidade	EQUIPAMENTO COM RESÍDUOS DE LEVEDURA.
Ação Corretiva	É necessário realizar a limpeza do equipamento para evitar a presença de pragas no local.

26/04/2025

Endereço: Avenida João Antônio Meccatti, 1221 – Galpão 3 e 4 - Prédio Área D1 – ICC,
Bairro Jardim Planalto, Jundiaí/SP. CEP: 13.211-223.



Local	ÁREA EXTERNA DA PRODUÇÃO	
Não Conformidade	RESÍDUOS DE LEVEDURA EXPOSTOS	
Ação Corretiva	É necessário realizar a limpeza do local para evitar a presença de pragas no local.	

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É de extrema importância que as ações corretivas sejam aplicadas o quanto antes para que possamos desenvolver com eficácia o nosso serviço e assim obtermos melhores resultados no controle de pragas.

Atenciosamente;
GSPestControl