



RELATÓRIO DE NÃO CONFORMIDADES

ICC INDUSTRIAL COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO S.A.
Endereço: **ICC – G2**

DATA: 26/01/2026



• **Imagem 1,2,3,4 e 5**

- **LOCAL:** Bueiros
- **NÃO CONFORMIDADE:** Falta de telas
- **RECOMENDAÇÃO/AÇÃO CORRETIVA:** É necessário realizar a instalação de telas de proteção nos bueiros para evitar o acesso de pragas ao local.

• **Imagem 6**

- **LOCAL:** Área de descarte
- **NÃO CONFORMIDADE:** /
- **RECOMENDAÇÃO/AÇÃO CORRETIVA:** Faz-se necessária a construção em outro local, em razão da sobrecarga dos varais existentes.

• **Imagem 7**

- **LOCAL:** Porta das docas
- **NÃO CONFORMIDADE:** Frestas nas bases
- **RECOMENDAÇÃO/AÇÃO CORRETIVA:** Executar vedação das bases das portas das docas para evitar acesso de pragas no local.

• **Imagem 8**

- **LOCAL:** Docas
- **NÃO CONFORMIDADE:** Frestas na base
- **RECOMENDAÇÃO/AÇÃO CORRETIVA:** Executar vedação das bases das portas das docas para evitar acesso de pragas no local.

• **Imagem 9**

- **LOCAL:** C02A51
- **NÃO CONFORMIDADE:** Begas sujos servindo de atrativo para pragas
- **RECOMENDAÇÃO/AÇÃO CORRETIVA:** Realizar a limpeza imediata dos begas, garantindo que estejam livres de resíduos. Implementar rotina periódica de higienização e inspeção, bem como armazená-los em local limpo, organizado e protegido, a fim de evitar a atração de pragas e assegurar o cumprimento das boas práticas.